

令和3年10月7日に発生した 千葉県北西部を震源とする地震による被害状況調査結果について


調査概要

調査期間：令和3年10月8日（金）～10月15日（金）

調査対象：当所会員企業のうちメールアドレス登録のある2,133事業所

回答数：357事業所（回答率16.7%）

(1) 被害の有無



(2) 被害状況（自由記述欄）

- ・強い揺れにより建物がきしんだのか、壁のタイルのあいだのモルタルがはがれて落ちた。
- ・強い揺れにより一部店舗エレベーター故障、エアコンパネル落下し破損。
- ・地震により、エレベーターが使用出来なくなった 本日中（10/8）の復旧見込みなし。
- ・ホワイトボードが折れて壊れました。その際、壁に少し傷がつけました。
- ・倉庫の一部 床が抜けた。
- ・揺れにより、店舗展示場の証明が損傷。
- ・会場備品が一部破損した（ドリンクグラス、装飾用ガラス瓶等複数個）。
- ・一体型パソコンモニターが倒れ、液晶パネル破損。買い替えとなった。1台のみ。
- ・原因は不明だが、立体駐車場のパレット（1台）が歪んだ。
- ・棚の上の書類が落ちた程度です。
- ・神棚の花瓶が倒れ、床に散乱した。
- ・パソコンモニター破損（1台）。
- ・強い揺れにより自動給茶機が転倒・破損した。併せて事務机も破損した。
- ・ウイスキーを保存するデカンター、グラス、食器等が破損した。
- ・揺れにより壁にひびが入った。サッシを固定する枠の破損が発生した。
- ・近隣マンションカーポートが飛んできて、フェンスが破損した。
- ・エレベーターが動かなくなった。
- ・棚から食器、グラスが落ち破損。一部天井などの破損有。
- ・エレベーター1台が止まってしまったが、すぐに復旧した。他に大きな被害は無し。
- ・ビルのエレベーターが停止した為、翌朝の社員の出勤時に多少の不便があったが解消済み。
- ・エスカレーターまわりのタイルのヒビ割（多数）、天井の排煙口のまわりのくずれ（3カ所）。
- ・直接の被害はなかったが、入居のビルのエレベーターが、翌日終日止まっていた。
- ・エレベーターが故障。管理会社に対応依頼、午後復旧。
- ・強い揺れにより事務所の事務用家具2点が破損しました。
- ・アリーナの天井裏スプリンクラー設備破損、天井パネルが支持アングルから脱落。